

部門設備維復資料查詢

當月應保養設備

部門資產查詢

設備維復統計

計畫保養設備

首頁



檔案編號：49310

輸入

檔案編號49310(單光子放射電腦斷層掃描儀)的135筆維復記錄如下:

排序: 請修日期

第一頁

前一頁

後一頁

最後一頁

1/9

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註
2024/04/10	2024/04/10	定期保養，清潔設備內外	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:31	25 沈宗興	
2024/02/15	2024/02/15	032出現燒焦味	02BRAKE DAMAGE	01REPLACE BRAKE	2:59	28 陳奐聿	更換PWR UNIT AS
2024/02/15	2024/02/15	032出現燒焦味	02BRAKE DAMAGE	01REPLACE BRAKE	3:59	25 沈宗興	更換PWR UNIT AS
2024/01/10	2024/01/10	定期保養，清潔設備內外	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	2:34	25 沈宗興	BRAKE電壓異常(原評估待換SSR PWR, TUBA DRIVER, BRAKE)
2023/12/25	2023/12/25	020GANTRY旋轉不定時會停止	04MOTION CONTROL DAMAGE	01更換MOTION CONTROL	6:30	25 沈宗興	SN:TUB2050384
2023/12/25	2023/12/25	020GANTRY旋轉不定時會停止	04MOTION CONTROL DAMAGE	01更換MOTION CONTROL	6:30	3A 吳文丞	SN:TUB2050384
2023/12/05	2023/12/05	026執行CT QC時無法打出X-RAY	02DAS CONTROL BD ASSY故障	01更換DAS CONTROL BD ASSY	5:41	28 陳奐聿	BRAKE異常(待料)
2023/12/05	2023/12/05	026執行CT QC時無法打出X-RAY	02DAS CONTROL BD ASSY故障	01更換DAS CONTROL BD ASSY	5:41	25 沈宗興	BRAKE異常(待料)
2023/10/24	2023/10/24	037GANTRY風扇異音	01進風口太髒	0101清潔風扇進出風口	1:55	25 沈宗興	主機風扇 12V, 0. 4A, 90x90x2
2023/10/24	2023/10/24	037GANTRY風扇異音	01進風口太髒	0101清潔風扇進出風口	1:55	28 陳奐聿	主機風扇 12V, 0. 4A, 90x90x2
2023/10/20	2023/10/20	定期保養，清潔設備內外	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:23	25 沈宗興	
2023/10/03	2023/10/03	039NM DAILY QC FAILED	01APPLICATION UNIFORMITY ACQUISITION FAILED	01大關後重開	1:5	28 陳奐聿	
2023/09/18	2023/09/18	038FAILED TO OPEN PROTOCOL	01FAILED TO OPEN PROTOCOL	01刪除老舊DATA並執行DATABASE RECOVERY	1:41	28 陳奐聿	
2023/08/15	2023/08/15		01進風口太髒	01清潔風扇進出風口	1:44		

		037GANTRY 風扇異音				28 陳 奕 幸
2023/07/20	2023/07/20	定期保養， 清潔設備內 外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:21	28 陳 奕 幸
<u>123456789</u>						