

部門設備維復資料查詢

當月應保養設備

部門資產查詢

設備維復統計

計畫保養設備

首頁



檔案編號：34869 輸入

檔案編號34869(正子放射磁振造影儀)的291筆維復記錄如下:

排序: 請修日期 ▾ 第一頁 前一頁 後一頁 最後一頁 1/20

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註	本單編號
2024/04/01	2024/04/01	024COLD HEAD NOISY	01COLD HEAD不良	0101更換COLD HEAD	08:00	00代理商	更換 COMPRESSOR 填充液氣	99999999
2024/03/29	2024/03/29	024COLD HEAD NOISY	01COLD HEAD不良	0101更換COLD HEAD	08:00	00代理商	更換 COMPRESSOR 填充液氣	99999999
2024/03/29	2024/04/01	024COLD HEAD NOISY	01COLD HEAD不良	0101更換COLD HEAD	15:1	27廖士豪	更換 COMPRESSOR 填充液氣	93030286
2024/03/06	2024/03/06	001PET DAILY QA ERROR	02DETECTOR 不良	01更換DETECTOR	2:14	46邱柏豪	D6-0	93037568
2024/03/06	2024/03/06	001PET DAILY QA ERROR	02DETECTOR 不良	01更換DETECTOR	4:0	27廖士豪	D6-0	93037568
2024/03/06	2024/03/06	001PET DAILY QA ERROR	02DETECTOR 不良	01更換DETECTOR	4:0	00代理商	D6-0	93037568
2024/02/29	2024/02/29	001PET DAILY QA ERROR	03DETECTOR 校正值偏移	0101重新執行SETUP	2:12	27廖士豪	D6-0待料, DOWN TIME1.5小時	93026993
2024/02/24	2024/02/24	定期保養, 清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	5:30	27廖士豪		73020383
2024/02/19	2024/02/19	001PET DAILY QA ERROR	03DETECTOR 校正值偏移	0101重新執行SETUP	3:0	3F吳銘緯	DOWN TIME 3小時	93025806
2024/02/19	2024/02/19	001PET DAILY QA ERROR	03DETECTOR 校正值偏移	0101重新執行SETUP	3:16	27廖士豪	DOWN TIME 3小時	93025806
2024/01/29	2024/01/29	001PET DAILY QA ERROR	02DETECTOR 不良	01更換DETECTOR	4:52	27廖士豪	D17-0	93014208
2024/01/17	2024/01/17	001PET DAILY	01DEA POWER SUPPLY不良	01更換POWER SUPPLY	4:0	27廖	DAU11, DOWN TIME 3小時	93012871

		QA ERROR				士 豪		
2024/01/12	2024/01/12	001PET DAILY QA ERROR	02DETECTOR 不良	01更換DETECTOR	7:31	00 代 理 商	D8-1, CLEAN DAU & DET. COOLING FLOW PATH	93012415
2024/01/12	2024/01/12	001PET DAILY QA ERROR	02DETECTOR 不良	01更換DETECTOR	7:31	27 廖 士 豪	D8-1, CLEAN DAU & DET. COOLING FLOW PATH	93012415
2024/01/09	2024/01/09	001PET DAILY QA ERROR	03DETECTOR 校正值偏移	0101重新執行SETUP	2:0	27 廖 士 豪	D8-1待 料, DOWN TIME1.5小 時	93011963
<u>12345678910...</u>								