

## 部門設備維復資料查詢

[當月應保養設備](#)
[部門資產查詢](#)
[設備維復統計](#)
[計畫保養設備](#)
[首頁](#)

檔案編號：49393

檔案編號49393(伽瑪閃爍攝影儀)的125筆維復記錄如下:

排序： [第一頁](#) [前一頁](#) [後一頁](#) [最後一頁](#) 1/9

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註	本單編號
2024/02/19	2024/02/19	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	4:4	25 沈宗興		73020281
2023/12/28	2023/12/28	008生理監視器無EKG信號	02ECG TRIGGER CABLE不良	0101更換TRIGGER CABLE	0:34	25 沈宗興		92120740
2023/11/20	2023/11/20	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:20	25 沈宗興		72110211
2023/10/18	2023/10/18	031TABLE升降有異音	02GAS SPRING不良	02更換GAS SPRING	3:26	28 陳奐幸	更換氣壓桿一組	92103104
2023/10/18	2023/10/18	031TABLE升降有異音	02GAS SPRING不良	02更換GAS SPRING	3:26	3A 吳文丞	更換氣壓桿一組	92103104
2023/10/18	2023/10/18	031TABLE升降有異音	02GAS SPRING不良	02更換GAS SPRING	3:26	25 沈宗興	更換氣壓桿一組	92103104
2023/10/16	2023/10/16	031TABLE升降有異音	06GAS SPRING球頭斷裂	01更換球頭	3:30	3A 吳文丞	和GE借特工中，SPRING待安裝	92102828
2023/10/16	2023/10/16	031TABLE升降有異音	06GAS SPRING球頭斷裂	01更換球頭	3:30	28 陳奐幸	和GE借特工中，SPRING待安裝	92102828
2023/09/14	2023/09/14	048TABLE CLUTCH斷裂	01TABLE CLUTCH斷裂	01更換TABLE CLUTCH	1:30	3A 吳文丞		92099596
2023/09/14	2023/09/14	048TABLE CLUTCH斷裂	01TABLE CLUTCH斷裂	01更換TABLE CLUTCH	1:30	28 陳奐幸		92099596
2023/09/14	2023/09/14	048TABLE CLUTCH斷裂	01TABLE CLUTCH斷裂	01更換TABLE CLUTCH	1:30	25 沈宗興		92099596
2023/08/15	2023/08/15	047後處理工作站無法開機	01記憶電池沒電，時間設定跑掉	01更換記憶電池，重新設定時間，清理主機內部灰塵	2:25	28 陳奐幸	跳電後無法開機	92085847
2023/08/14	2023/08/14	定期保養，清潔	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	4:7	28 陳		72080343

		設備內外 部			吳 幸	
2023/05/17	2023/05/17	定期保 養，清潔 設備內外 部	設備功 能檢查	<u>依定期保養基準保養後功能正常</u>	3:47	28 陳 吳 幸  72050291
2023/02/16	2023/02/16	定期保 養，清潔 設備內外 部	設備功 能檢查	<u>依定期保養基準保養後功能正常</u>	3:50	28 陳 吳 幸  72020239
<u>123456789</u>						